



Gymnázium Ladislava Dúbravu
Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda


Titl.
MT Elektro
Tibor Mészáros
Nová Ves 2219/12
929 01 Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Miesto/Dátum
Edmárová/ 031 5510079 Dun.Streda, 16.9.2014

Vec: **Objednávka č. 1/2014**

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, Dunajská Streda u Vás objednáva na základe správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia zo dňa 27.08.2014 odstránenie závad uvedené v správe – príloha listu č.1.


Úhrada faktúry : prevodným príkazom.

Gymnázium Ladislava Dúbravu
Smetanov háj 285/8
929 01 Dunajská Streda

Ing. Miloš HAJDUK
riaditeľ školy

V súlade s §9 z. 502/2001
predbežná finančná kontrola

Dňa: 16.9.2014

Podpis:



Prílohy:

Fotokópia závad uvedených v správe

e-mail: gymcis@zupa-tt.sk

tel.: 031/5522334
fax: 031/5522312

IČO: 17050090
DIČ: 2021112401

č.účtu:
5025355660/0900

5. Závady :

- 5.1. V miestnostiach zásuvky sú uvoľnené je potrebné ich dotiahnuť a prekontrolovať.
- 5.2. V miestnosti č. 42 zásuvka 230V má popálené kontakty.
Rozpor: **Vyhl. SÚBP č.59/1982 § 7 a Zákon NR SR č.124/2006 Z.z § 9.**
- 5.3. Vývody pre ohrievače vody a pre rýchloohrievače neprechádzajú cez prúdový chrániče.
Rozpor: **STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3., čl. 415.1. a príloha N1-N1.2.**
Zásuvky je potrebné chrániť v zmysle STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3., čl. 415.1. a príloha N1-N1.2. pred priamym dotykom doplnkovou ochranou prúdovým chráničom vybavovacím prúdom 30 mA.
- 5.4. V šatňách osvetľovacie telesá sú uvoľnené je potrebné ich dotiahnuť a prekontrolovať.
- 5.5. V šatňách a na chodbe pri šatňách chýbajú ochranné kryty osvetľovacích telies.
Rozpor: **Vyhl. SÚBP č.59/1982 § 7 a Zákon NR SR č.124/2006 Z.z § 9.**
- 5.6. Na elektrických zariadeniach vykonávajú pravidelnú preventívnu údržbu v zmysle STN 60439-1/1998 čl. 5.3. V rámci preventívnej údržby prevedť vyčistenie rozvádzačov, mechanické dotiahnutie všetkých prúdových spojov v rozvádzačoch, svietidlách a spínačov, resp.zásuviek a v rozvodných krabiciach atď., tak aby bol zaistený dostatočný a stály kontaktný tlak.

Počas vykonaniu odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízií) bolo konštatované že elektrická inštalácia objektu bola vyhotovená v roku 2005 a z týchto dôvodov aj posudzovaná bola podľa súčasných a v tej dobe platných predpisov a normách